



ZUK.4021.39.2019

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
WPŁYNĘŁO
dnia 06 GRU 2019
ilość załączników 3866
podpis

Trzebielino 05.12.2019

Wójt Gminy Trzebielino
77-235 Trzebielino
Ul. Wiejska 15

W odpowiedzi na przesłane w załączeniu zapytanie radnego Krzysztofa Kuli Zakład Usług Komunalnych wyjaśnia, co następuje:

1. Pytanie: czy oczyszczalnia przyjmując dodatkowe zanieczyszczenia z kolejnych miejscowości i zakładów produkcyjnych nie spowoduje wydzielania fetoru, który będzie wyczuwalny przez mieszkańców?

Odpowiedź:

Oczyszczalnia ścieków w Zielinie jest przygotowana na zwiększony zrzut ścieków, ponieważ na chwilę obecną jej przepustowość jest wykorzystana w około 30-40%. Wykonana kilka lat temu modernizacja oczyszczalni była realizowana z założeniem skierowania do niej zwiększonej ilości ścieków z nowo kanalizowanych miejscowości. W związku z tym dodatkowy zrzut ścieków jest również bardzo uzasadniony ekonomicznie, ze względu na koszty stałe ponoszone na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni.

Biorąc pod uwagę, że stacja mechanicznego oczyszczania ścieków zainstalowana jest w budynku, ograniczono w istotny sposób ewentualne uwalnianie się siarkowodoru zawartego w ściekach i oczyszczalnia nie stanowi źródła nadmiernej emisji gazów zapachowo-czynnych. Zastosowane rozwiązania techniczne ograniczają jego wydzielanie się do poziomu minimalnego. Odległość graniczna oddziaływania łącznego wszystkich obiektów oczyszczalni z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń do powietrza została określona na 15 metrów.

Monitorowana również będzie uciążliwość podczas dostarczania ścieków kolektorami sanitarnymi. W przypadku prawidłowo wykonanych wentylacji w budynkach mieszkalnych, zapachy nie powinny być wyczuwalne w mieszkaniach.


2. Pytanie: jakie będzie postępowanie w przypadku wystąpienia awarii, remontu czy koniecznych okresowych napraw?

Odpowiedź:

Okresowe naprawy oraz konserwacje są prowadzone bez wpływu na ciągłość pracy oczyszczalni ścieków. Drobne awarie są nieuniknione i występowały już podczas pracy oczyszczalni. Jak każde urządzenia, również i te znajdujące się na oczyszczalni podlegają



normalnym procesom zużycia. Powodują one wyłącznie chwilowe utrudnienia w eksploatacji oczyszczalni. Na wypadek mało prawdopodobnego, ale mogącego wystąpić dłuższego przestoju oczyszczalni została ona wyposażona w zbiornik retencyjno-awaryjny ścieków surowych o pojemności 148,5 m³. Czas, w którym będzie się napełniał ściekami powinien pozwolić na usunięcie poważniejszych awarii.



KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr Arkadiusz Kukliński

Otrzymują:

- adresat
- a/a

